230V 50Hz~


(x1) (x1) (x1) (x1) (x1)
SP81807/2
(VITI e DADI PER TELAIO)
(SCREWS AND NUTS FOR FRAME)
SP85060
(VITI e DADI PER TESTA MOTORE)
(SCREWS AND NUTS FOR POWER PLANT)
SP850071
08 SP845038 (245) SP850038 (260) SP855038 (290) SP856038 (2110)
15 – SP850071
27 SP845001 (245) SP850001 (260) SP855001 (290) SP856001 (2110)
(x1) (x1)
SP850020
(x1)
22 SP845050 (245) SP850050 (260) SP855050 (290) SP856050 (2110)
21-SP850084
26 SP845005 (245) SP850005 (260) SP855005 (290) SP856005 (2110)
28 – SP90251
15 – SP850071
29 – SP850093
15–SP850071
15–SP850071
20 – SP850011
19 – SP81807/2
19 – SP81807/2
19 – SP81807/2
23 – SP850022C
24 – SP850054
15 – SP850071
25 – SP07071T
15 – SP850071
30–SP850080S
15 – SP850071
31 – SP850045C
15 – SP850071
15 – SP850071
15 – SP850071
03 – SP850077
32 – SP85007/11C
15 – SP850071
15 – SP850071
36 – SP850039
17 – SP850020
37 –SP850065
18 – SP850021
35 – SP850073
17 – SP850020
15 – SP850071
33 – SP850025
34 – SP90080
15 – SP850071
05 – SP03055
(x1) (x2)
10–SP85007
SP850033 (245/260/290)
16
SP856033 (2110)
15 – SP850071
15 – SP850071
14 – SP850024
13 – SP84025
02 – SP85060
06 – SP850004
SP390245 (245)
SP390260 (260)
SP390290 (290)
SP3902110 (2110)
12
37 –SP850065
09 – SP88071
02 – SP85060
02 – SP85060
SP845038 (245)
SP850038 (260)
SP855038 (290)
SP856038 (2110)
08
11 – SP850007
02 – SP85060
38– S0
SP845002 (245)
SP850002 (260)
SP855002 (290)
SP856002 (2110)
07
02 – SP85060
06 – SP850004
02 – SP85060
(x1) (x1) (x1)
SP84025
05 – SP03055
02 – SP85060
39 – SP855028
02 – SP85060
02 – SP85060
02 – SP85060
(x1) (x1)
SP850004
40 – SP850008
02 – SP85060
04 – SP850030
(x1) (x1)
SP850077
04 – SP850030
(x4)
SP850052
03 – SP850077
02 – SP85060
(x1) (x1)
SP850007
(x5) (x5) (x6)
SP850080S
(x2)
SP85007/11C
(x1) (x1) (x1)
SP850033 (245/260/290)
SP856033 (2110)
(x1) (x1)
SP850030
01 – SP850052
sp_v24